GEOCALIDA

Geotecnia y Control de Calidad AQP S.A.C.

Control de calidad en pavimentos flexibles

Guía de supervisión

Material de prueba · Arequipa, Perú

Índice

1. Subrasante 3

2. Sub base y base 4

3. Imprimación 5

4. Carpeta asfáltica 6

5. Tolerancias 7